

Santiago. 08 de marzo de 2010
2010/169

Señores
Comunidad Edificio Santiago Downtown 5
Presente

Ref: Edificio Santiago Downtown 5
San Martín N° 55, Santiago

De nuestra consideración:

En nuestra calidad de ingenieros calculistas del edificio de la referencia, y a solicitud de la Inmobiliaria Alameda 2001 S.A., hemos visitado e inspeccionado en detalle la estructura, para verificar su estado después del fuerte sismo ocurrido el día 27 de febrero del 2010, recién pasado.

La estructura del edificio se comportó adecuadamente y no presenta daños en elementos estructurales, pudiendo por tanto asegurar su habitabilidad y funcionamiento, sin necesidad de ejecutar refuerzos ni reparaciones estructurales.

Los daños que hoy se aprecian en el edificio, corresponden a elementos no estructurales y son normales y esperados en un sismo de esta envergadura

Sin otro particular, se despide atentamente,



Gonzalo Santolaya de Pablo
SANTOLAYA INGENIEROS CONSULTORES

GSDP/ccr
C.c.: Archivo

Ingenieros Asociados
Iván Hrepic C.
Fernando García B.
Mario Patiño C.
Carlos Sepúlveda S.
Osvaldo Herrera L.

Padre Mariano 181 Of. 801 Providencia Santiago · Chile
Teléfono 347 8100 Fax 347 8101 www.santolayaing.cl